


DND-AC M1 F PANTHER

Mágneses indukció

Távolság (mm)*	Mágneses indukció (Gauss)**
0 mm	2230
50 mm	993
100 mm	882
150 mm	401
200 mm	295
250 mm	201
300 mm	133
350 mm	115
400 mm	92

Mágneses indukció (Gauss chart) - DND-AC M1 F PANTHER



* A szeparátor szalagjától a szállítószalagig mérve

** Anyagterhelés nélkül tesztelve

*** Mérési tengely - a mágneses mag közepén

Mágneses tolerancia: +/- 10 %