


DND-AC M7 F PANTHER

Mágneses indukció

Távolság (mm)*	Mágneses indukció (Gauss)**
0 mm	2230
50 mm	1520
100 mm	953
150 mm	635
200 mm	454
250 mm	326
300 mm	250
350 mm	188
400 mm	145

Mágneses indukció (Gauss chart) - DND-AC M7 F PANTHER



* A szeparátor szalagjától a szállítószalagig mérve

** Anyagterhelés nélkül tesztelve

*** Mérési tengely - a mágneses mag közepén

Mágneses tolerancia: +/- 10 %